



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

Tájékoztató

A KMOP 2009.5.2.1/B torbágyi patakpart 1 éves garanciális bejárásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata a KMOP 2009.5.2.1/B torbágyi patakpart 1 éves garanciális bejárását november végére tervezi. A helyszíni bejáráshoz a Településfejlesztési Bizottság részére meghívó kerül kiküldésre.

A helyszíni bejáráshoz, és a garanciális hibák javításához a mellékelt tájékoztató anyag készült.

Kérem a tisztelt bizottságot a tájékoztató elfogadására.

Biatorbágy, 2015. november 18.

**Tarjáni István s.k.
polgármester**

Előzetes hibalista

Az Everling Kft. által végzett zöldterület fejlesztési munkák

1 éves garanciális bejáráshoz

Viadukt parkoló



„Megállni tilos” tábla hiányzik

Süllyesztett szegély sérült



Aszfaltburkolat lejtése nem megfelelő



Aknafedlap beton gallérja nem megfelelő



Néhány telepített fa kipusztult



Térkő burkolat megsüllyedt



A térkő burkolat lejtése nem megfelelő



Aknafedlap beton gallérja nem megfelelő



Viadukt lépcső

A fedkövek ragasztása elengedett



Ugyanez 2015. október 01.-én



Az utólagosan készített vízvezetés készítésekor a burkolókő eltört



Az elemek rozsdásodnak



A korlát hegesztése nem megfelelő, korlátelem hiányzik





A korlát ragasztása nem megfelelő



A vízorr nem működik



A fugázás hiányos



Fedkő ragasztása nem megfelelő



A járda burkolata sérült, megsüllyedt





A munkaterület mellett építési törmelék maradt



Boldog
Gizella
utcai
parkoló

A térkő
burkolat



lejtése nem megfelelő

Néhány telepített fa kipusztult

A parkoló pataknál lévő sarka mozog



Alsó Fő utca

Sok telepített fa kipusztult



Utcabútorok felületkezelése nem megfelelő



Kiskockakő fugázása nem megfelelő



Szegély kimozdult, térkő megsüllyedt



A monolit betonból készített szegélyek szétfagytak



A térkő felülete megkopott



Szegélykő sérült



A kerékpártároló nem megfelelő



A kerékpárút burkolata megsüllyedt



Patak-part

A korlát felületkezelése nem megfelelő



A fák nem eredtek meg



A fahidak korlátrögzítése nem megfelelő



A színpadnál a szegély és a kockakő mozog



A színpad felületkezelése nem megfelelő



A stabilizált burkolatú sétány javítandó



A vízvezető árok esése nem megfelelő



A pergola egyes elemei túlzottan deformálódtak, felületkezelésük nem megfelelő



Dózsa-köz és Templom lépcső

Útszegélyek kimozdultak



Szegélykövek szétfagytak



Aszfaltburkolat elrepedt



Kiskockakő burkolat mozog



Lépcsőfok paliszád eleme kimozdult, burkolókő megsüllyedt







A forrásfoglaláshoz vezető út kövei kimozdultak



Korlátelem hiányzik

A korlát hegesztése, mázolása nem megfelelő



Tűzrakó hely

A telepített bútor felületkezelése nem megfelelő



Játszótér

A rögzítő csavarok rozsdásodása nem megengedett



Vendel-tér

A telepített fa kiszáradt



A hulladéktároló rögzítése nem megfelelő

