


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
9.	1152	Bethlen Gábor u.10.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Palafedés	Hat osztatú, fa ablakok	Vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az épület mögött keresztben helyezkedik el. Eredeti állapotban megmaradt, a tetőszerkezete megrogyott.			Nincs adat.	Drótháló kerítés.	Fedett kerekeskút.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Egyszerű tornácos parasztház, az utcai homlokzaton a gyalogkaput befalazták, az ablakot az 1930-as évek környékén háromszárnyúra cserélték.			A tetőszerkezet kicsit megrogyott, a lábazat vizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.05.14.	

### Helyszínrajz



### Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A tetőszerkezet megvizsgálandó.	Az épület vízesedésének megszüntetése, szigetelése, a homlokzat újra vakolása, festése.	Teljeskörűen felújítandó.	Az utcai homlokzaton a gyalogkapu visszaállítása kívánatos.
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
A tetőszerkezete felújítandó.			
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
