


| Sorszám | Hrsz. | Cím | Megnevezés | Védettségi fok | Javasolt védettségi fok |
|---------|-------|-------------|------------|----------------|-------------------------|
| 18. | 339 | Dobó köz 1. | Parasztház | Nincs | - |

| Funkció | Beépítés | Szintszám | Tetőforma, -héjazat | Nyílászárók | Lábazat |
|---------|--------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| Lakó | Oldal-határon álló | FSZ | Oromfalas, nyereg-tető, palafedéssel | Eredeti | Cementtrabeccal vakolt |

| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | Kút, egyéb |
|---|------------|--------------------------|------------|
| Két kisebb tároló helyiség az udvarban. | Nincs adat | Léckerítés, nagykapuval. | Nincs |

| Leírás, jellemzők, védendő érték | Műszaki állapot | Megjegyzés |
|--|---|---------------------------------|
| Mellvédés, pilléres tornácú parasztház, régi fa nyílászárókkal és eredeti üvegezett, betétes bejárati ajtóval. A ház bejárata előtt a tornácra rövid, mellvédés lépcső vezet az udvarra. | Műszaki állapota jó, a lábazat zizesedik. | A felvétel ideje: 2004. 04. 28. |

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

| Tető | Homlokzat | Nyílászárók | Egyéb |
|--------------|---|---------------|-------|
| | A lábazat vízesedését meg kell akadályozni. | | |
| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | |
| | | | |

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Az épület utcaképi szempontból is megőrzendő.

Fotók