


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
53.	294	Hatház u. 7.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs, előkerttel	FSZ	Kontyolt nyeregtető, cserépfedés	Négy- és hatosztatú ablak, eredeti külső bejárati ajtó	Terméskő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A főépület folytatásában, új építésű, félnyeregtetős, cserépfedésű.	Van	Lakatosszerkezetű nagykapu, drótfonatú kerítéssel. A kerítés nem illik a környezetéhez.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
1875-ben kőből épített, eredeti tömegarányokat őrző, eredeti nyílászárókkal rendelkező épület.	Az épület műszaki állapota rossz. Vakolathibák láthatók, a lábazat vizesedik, a tetőhéjazat előregedett, az ereszcsonna korrodált, a széldezzkák korhadtak, az udvarban a tornác alatti kőlábazatot a lélek tartja.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető állapotát fel kell mérni, és a javításokat el kell végezni.	A lábazat vizesedését meg kell akadályozni, az utcai homlokzatot be kell vakolni, a kőfugákat ki kell pótolni, az udvari lábazatot teljesen helyre kell állítani és be kell vakolni.	A nyílászárókat le kell festeni	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Az épületet be kell vakolni.		A kerítés nagyon csúnya, le kell cserélni az épülethez illő fakerítésre.	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók

