


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
1.	Pumpáskút	Csillag utca 6. előtt	Nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Használaton kívüli öntöttvas pumpáskút, Pumpája hajtúszerűen visszahajló, makkalakú fogórészben végződik.	Műszaki állapota rossz: a kútfej lóg, a szerkezet rozsdásodik.	Felvétel időpontja: 2004.04.21
Védendő érték	Környezet leírása	
Az öntöttvas pumpáskút szerkezete	A kút a Csillag utca közepén található teresedésben áll egy rossz állapotú betonapon, melyet védelem céljából a környezetébe nem illő csőkorláttal vettek körül három oldalról.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok		
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés	
A szerkezetet korrózió ellen védeni kell, a kutat eredeti formájában helyre kell állítani, és működőképessé kell tenni, hogy elérhető legyen az erre utazók számára az ivóvíz.	A kút mögött a Csillag utca egyik nyúlványa található. Akik Onnan érkeznek kényszerűen kikerülik a kutat, és kisebb letaposott ösvényeket alakítanak ki, amely a rendezetlenség Benyomását tovább erősítik. Ezért meg kell oldani - lépcsővel, vagy terméskőből kirakott járdával, hogy az utca megközelíthető legyen, és mindez rendezetté teszi a területet is.	
Környezetrendezés	Egyéb	
A betonalap hibáit ki kell javítani, és meg kell oldani, hogy könnyen- akár lépcső építésével - megközelíthető legyen a kút. A kifolyó víz elvezetését meg kell oldani. A kút mesterséges lehatárolása helyett, inkább természetes lehatárolást (pl. Alacsony bokrok, vagy kőszegélyt) célszerű alkalmazni. A kút körüli betonburkolatot a környezetéhez illeszkedő terméskőalapzattal érdemes kiváltani.		
Támogatások		Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok		
A közterületen lévő betonoszlopokat ki kell váltani más, az utcaképet nem zavaró megoldással. A kút helyzetéből adódóan a teresedés lehetőségeit kihasználva egy kisebb pihenőkert is kialakítható a fenti munkálatok elvégzésével párhuzamosan.		
Fotók		
		