


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
3.	Kerekas közkút	Meggyfa utca 8. előtt	Nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Használaton kívüli öntöttvas kút. A víz egy Hosszú csőrön keresztül folyt ki. Előtte egy elől nyitott betonvályút helyeztek el	A kút korrodált.	Felvételidőpontja: 2004.04.23 A jelzett telek felőli betonkerítés és a betonkáva zavaró.
Védendő érték	Környezet leírása	
A kútszerkezet.	A kút 2310/22-es telken van, a közterület felől nyitott. A telektől betonkerítéssel védett. A kút körül beton járólapokat fektettek le.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A kutat működésbe kell hozni. A korrózió ellen védeni kell. Az esetlegesen elromlott alkatrészeket ki kell cserélni.	
Környezetrendezés	Egyéb
A kávét el kell távolítani. A betonkerítést fel kell váltani a háztulajdonos kerítéséhez hasonló kerítéssel, és a takarást középmagasra növő növényzettel kell megoldani.	
Támogatások	
	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
 	