


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
10.	Szt. Vendel szobor	Fő u. 61. előtt	Nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Mésző szobor	Műszaki állapota jó, viszont a por és a moha kezdi belepni.	Felvétel időpontja: 2004.04.06
Védendő érték	Környezet leírása	
A szobor	A szobor a Dózsa György út és a Fő utca kereszteződésében álló torbágyi óvoda előtti pázsiton áll. Környezete rendezett	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A szobor tisztításra szorul.	
Környezetrendezés	Egyéb
Támogatások	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
	