


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
25.	Keserűkút	Iharos	Nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Manapság már nem működő forráskút vize az elmondások szerint keserű ízű volt. A kutat helyi mészkőtömbökből alakították ki.	A kút romos állapotban van, falának nagy része már leomlott.	Felvétel időpontja: 2005.06.25.
Védendő érték	Környezet leírása	
A kút.	A Szily kápolnához vezető út mentén található. A növényzet kissé benőtte.	

Helyszínrajz



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A kút teljes helyreállítása javasolt.	
Környezetrendezés	Egyéb
Támogatások	
	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	