


Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
4.	Csillag utca	Nincs	A helyi értékvédelmi terület része

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
Nincs	Az utca teresedésében elhanyagolt állapotú gyepes terület van, a Szarkafészek vendéglő előtt gondozott virágoskert. A többi helyen az utca jellegzetességéből adódóan hiányzik.	A szabálytalan határral rendelkező közterület (telekszerkezet), a teresedés és az utcaképet meghatározó épületek homlokzatai által alkotott összkép, valamint az egyik nyúlványában a macskaköves út.
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
Javításra szoruló aszfalt, ill. kőburkolat. Járda és vízelvezető árkok hiányoznak.	Az erősen kanyargó szűk utca néhány ház után szabálytalan alakú és domborzatú térre szélesedik, mely központjában egy régi pumpáskút áll. Környezete kissé elhanyagolt. A térből öt út ágazik ki. Az egyikük csupán gyalogszerrel járható.	A felvétel ideje: 2004.04.21. A területen található betonoszlopok és légvezetékek a szűk utcák miatt kifejezetten zavaróak. Biatorbágy több közterületének átépítésére (pl. légkábelek föld alá helyezése, padkarendezés, megfelelő útszélesség kialakítása stb.) tervek készültek ill. készülnek, melyek hozzájárulnak az egységes utcakép kialakulásához.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások

Egyéb javaslatok

A burkolat javításával, a teresedés rendezettebbé tételével-akár a kút körül lépcsők, burkolt járdák, és kisebb pihenőkert létesítésével -, Torbágy hangulatos utcájává is válhat. A betonoszlopokat és a légkábelek hálózatát ki kell váltani más, az utcaképet kevésbé zavaró megoldással.

Fotó

