


Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
6.	Dózsa György út (hrsz:1987/3)	Nincs	A helyi értékvédelmi terület része

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
Nincs, facsoportok, különálló fák találhatóak.	A páros oldal mellett széles zöldsáv, míg a páratlan oldalon keskenyebb füves rész található.	A széles zöldterületek által meghatározott utcakép és a ligetes facsoportok. A templom és a plébánia közötti utcarész.
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
Az úttest és a járda is burkolt felületű, páros oldal előtt található szervízút viszont burkotalan.	Az utca a széles zöldsávnak köszönhetően egységes és kellemes hangulatú. A faoszlopok és a légvezetékek hátányosan befolyásolják az utcaképet. A templom és a plébánia közötti kis utca szakrsa kőburkolatával Biatorbágy hangulatos utcarészlete.	Felvétel időpontja: 2004.04.21 A zöldfelület részletes értékelése a természet- és tájvizsgálati kataszteri lapokon.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások

Egyéb javaslatok

Fotó

