


Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
8.	Fő utca 80-86 (hrsz:1898)	Nincs	A helyi értékvédelmi terület része

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
Nincs	A házak felőli oldalon gyakorlatilag hiányzik. A másik oldalon elhanyagolt, gazos.	Enyhén íves, falusias beépítésű és hangulatú utca, az épületek által alkotott egységes utcakép (homlokzatok, nyílászárók) kellemes környezetet biztosít.
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
Az utcaszakasz burkolatlan, a járda az utca nagyobb részén hiányzik. A csapadékvíz elvezetése nem megoldott.	A főútból a 80-as számtól kiágazó, zsákutcában végződő utca rendezetlen. A légszűrő hálózata szövi át az utcaképet.	Felvétel időpontja: 2004.04.21 Biatorbágy több közterületének átépítésére (pl. légkabelek föld alá helyezése, padkarendezés, megfelelő útszélesség kialakítása stb.) tervek készültek ill. készülnek, melyek hozzájárulnak az egységes utcakép kialakulásához.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások

Egyéb javaslatok

Az úttest burkolandó a szállópor csökkentése érdekében, a járda egyoldalon teljes hosszában kiépítendő, a vízelvezetést meg kell oldani. A zöldsáv rendezendő, és egyoldali fasor javasolt az épületekkel szemközti oldalon. A légkábelek föld alá helyezendők. A beépítési mód és jelleg megőrzendő.

Fotó



Forrás: Néprajzi Múzeum

Szerző: Szöllősy Kálmán, 1935

