


Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
10.	Kossuth Lajos u. 1-21.	Nincs	-

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
Igen hiányos fasor.	Az utca nagy részén hiányos, gondozatlan, rendezetlen.	Ezen a szakaszon az útra fűrészfogszerűen elhelyezkedő parasztházak alkotta utcakép.
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
Az utcaszakasz aszfaltozott. Egyoldali járda beton járólapokból. A vízelvezető árkok hiányoznak.	Az utca zöldsávja rendezetlen, hiányos fasor. A páratlan oldalon fűrészfogasan elhelyezkedő parasztházak, a páros oldalon kertvárosi családi házak helyezkednek el.	Felvétel időpontja: 2004.04.28

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások

Egyéb javaslatok

A járda és az árok kiépítendő, a fasor pótlendő

Fotó

