


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
6.	Szentháromság szobor	Szentháromság tér	Műemlék	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Nyolcszögletű talapzaton álló, alsó harmadában vakolt, felső kétharmadában kanellurázott kőoszlop bimbófejezettel. Az oszlop tetején faragott kő alakok láthatók. A szobor körül - félkörívben - alacsony vaskerítés áll.	Műszaki állapota rossz: mind a talapzat, mind az oszlop sérült.	Felvétel időpontja: 2004.04.27. A Szentháromság szobor mellett zászlótartó kőtalapzat áll. A kereszteződés igen forgalmas.
Védendő érték	Környezet leírása	
A szobor	A településen az egyik legrosszabbul kialakított közterület. A szobor igen méltatlanul betonoszlopok erdejében, légvezetékek sűrű hálózatában és egy tekintélyes méretű oszloptranzformátor társágában áll. Háttérben a Sándor-Metternich kastély rossz állapotban lévő homlokzata látható.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A szobor teljes egészében helyreállítandó, a lerakódott szennyeződések eltávolítandók.	
Környezetrendezés	Egyéb
A betonoszlopok eltávolítandók, a légvezetékeket föld alá kell telepíteni. A transzformátort a lehetőségek szerint el kell helyezni és az utcaképnek megfelelően takarni. A környéken található árok a környezetének megfelelően rendezendő. A környéken található gólyafészket az oszloppal együtt védeni kell! (A kastély homlokzata felújítandó.) A terület csupán ezek elvégzésével válhat szép és méltó környezetté a szobor számára, és a vele alkotott utcakép egyben Bia jelképévé.	
Támogatások	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
	