


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
7	Szobor	Torbágy, templom előtt	Műemlék	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Magas talapzaton mészkőből készült szentháromság szobor. Egy tömbből lett kifaragva, a talapzat különálló rész.	2003-ban lett felújítva, jó állapotú.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.
Védendő érték	Környezet leírása	
Esztétikus és egyháztörténeti jelentőségű érték.	Gondozott környezetben, a Torbágyi Katolikus templom előtt helyezkedik el. Zavaró a kiegészítő virágtartó esztétikai megjelenése.	

Helyszínrajz



Fotók



<i>Felújítási, helyreállítási javaslatok</i>	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Környezetrendezés	Egyéb
<i>Támogatások</i>	Felújítás időpontja
<i>Egyéb javaslatok</i>	
Fotók	