


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
11.	1987/3	Dózsa György út	Katolikus templom	Műemlék	-

Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Oromfalas nyeregtető cserépfedéssel, toronysisak: bádóg	Félkör víves, kör és téglalap alakú.	Vakolt
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés
Nincs	Nincs	Nincs
Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Eredetileg a XV. sz.-ban épült gótikus stílusban, de a XVIII. sz.-ban barokk a XIX. sz.-ban eklektikus stílusban átépítették. Főbb jellegzetességei: a bejáratnál timpanonos előépítmény és az előtte félkörívben kiképzett termésköböl készített lépcsőfokok, az épület apszisa többszögletű, a kereszthajó timpanonos oromzatú, nagy félköralakú ablakkal. A torony egyszerű, négyszögletű, egyenes záródású ablakkal.	A lábazat vizesedik, a vakolat mállik a vaskapu rozsdás, az ablakok keretei festékhibásak	A felvétel időpontja: 2004. 04. 19. A műemlék templom körül értékes közpark helyezkedik el. Részletes értékelését lásd a Természeti- és Tájvizsgálati kataszteri lapokon.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vizesedését meg kell szüntetni, a vakolathibák javítandó	A kapu eredeti állapotában helyreállítandó, a nyílászárók festékhibái javítandók. Az ablakok előtt lévő rács odaillőre lecserélendő.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Egyházi tulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
  			