


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
3.	2063	Állomás u. 9.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadonálló, oldalkertes fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Hat osztatú, fa	Vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél, annak meghosszabbításaként, lakóépületté alakítva.			Nincs adat.	Lakatos szerkezetű, falazott lábazatban.	Nincs adat.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Gyalogkapus, tornácos parasztház. Az utcai ablakot átépítették.			A tetőszerekezet megrogyott, a lábazat vizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.	

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A tetőszerkezet felújítása.	A lábazat szigetelése.		
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
