

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
10.	1417	Bethlen Gábor u. 68.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Cserép, pala		Szabályos terméskő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
A kert udvar részének a végében helyezkedik el, felújított, félnyeregtetős épület.			Nincs adat.	Terméskőburkolatú oszlopok között egyszerű, kovácsolt vaskerítés.	Fedett, zárt kerekeshűtő, felújított állapotú
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Gyalogkapus, köroszlopos, mellvédés tornácós parasztház. Az épület hátul "L" alakban befordul. Íves gyalogkapu, a nyílászárók körül vakolt, szalagkeretes díszítés. Az oromzatos utcai homlokzaton könyöklő, a szemöldök és főpárkány vonalában szintén vakolat-szalag fut végig.			Felújított épület, csak a tetőfedés a régi.	Felvétel időpontja: 2004.05.14.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
			