


| Sorszám | Hrsz. | Cím | Megnevezés | Védettségi fok | Javasolt védettségi fok |
|---------|-------|---------------|------------|----------------|-------------------------|
| 13. | 1816 | Bokréta u. 1. | Parasztház | Nincs | - |

| Funkció | Beépítés | Szintszám | Tetőforma, -héjazat | Nyílászárók | Lábazat |
|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Lakó | Szabadonálló | FSZ | Oromfalas nyeregtető Cserép | Hat osztatú, fa | Vakolt |
| Melléképület | | | Pince | Kapu, kerítés | Kút |
| Nincs. | | | Nincs adat. | Drótháló kerítés. | Fedett, zárt kerekeskút. |

| Leírás, jellemzők, védendő érték | Műszaki állapot | Megjegyzés |
|--|--|---------------------------------|
| Tornác nélküli egyszerű parasztház, kis előteret építettek hozzá, amely tönkreteszi a tömegét. | A tetőszerkezet megrogyott, a lábazat vízesedik, a vakolat sok helyen lemaradt, nyílászárók mázolása kopott. | Felvétel időpontja: 2004.04.19. |

Helyszínrajz



Fotók



| Felújítási, helyreállítási javaslatok | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|
| Tető | Homlokzat | Nyílászárók | Egyéb |
| A tetőszerkezet felújítása. | A lábazat szigetelése, vakolat helyrehozatala. | Nyílászárók teljeskörű felújítása. | |
| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | |
| | | | |
| Támogatások | | | Felújítás időpontja |
| | | | |
| Tulajdonviszony | | | |
| Magántulajdon | | | |
| Egyéb javaslatok | | | |
| Kívánatos lenne az toldalék bontása és az épület hosszirányú bővítése a hátsókert felé. | | | |

Fotók

