


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
21.	2053	Dózsa György út 4.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Három osztatú, fa ablakok	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
A főépület végében lakóvá alakítva és a kertben bodegák találhatóak.		Nincs adat.		Kőoszlopok között, kő lábazatos vaskerítés, a kőoszlopok eredetiek.	Nincs adat.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
1910-es építésű, gyalogkapus, tornácos parasztház. Ablakok körül vakolt szallagkeretes díszítés, az utcai homlokzaton párkány dísz található.			A lábazat vizesedik, a vakolat mállik, a díszítések egy része lehullott, a nyílászárók vetemedettek, a mázolás már megkopott.	Felvétel időpontja: 2004.04.19. Az épületnek csak az utcai homlokzata maradt meg eredeti állapotban, az udvari homlokzatot átépítették, a tornácot befalzták.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A fele repedésének megállítása, a homlokzat eredeti állapot szerinti visszaállítása, a lábazat szigetelése.	Nyílászárók teljes felújítása.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
