


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
39.	1926	Torbágy, Fő u. 52	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Kétoldali, fésűs beép.	FSZ	Oromfalas nyeregtető Cserép	Hatosztatú, fa ablakok, spalettával az udvari homlokzaton.	Vakolt szabályos mészkő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
A leírásban szereplő épület.		Nincs adat.		Lakatos szerkezetű, az 1960-70-es évek divatja, ide nem illő.	Nincs.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
1904-ben épült, kőépület, lakóépületté alakítva, udvari homlokzat vakolt, régi típusú nyílászárók Kétoldali beépítés.	Tetőszerkezet megrogyott, a lábazat vizesedik	Felvétel időpontja: 2004.04.19. A főépület teljesen átépítve a fésűs beépítési mód és az épület tömege képvisel értéket.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető szerkezet teljes felújítása.	A lábazas vizesedésének megszüntetése.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
A telek beépítése, a fésűsen elhelyezett főépület és az értékelt nyárikonyha viszonya, utcaképi megjelenése megeőrzendő.			
Fotók			
