

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
91.	129	Rákóczi utca 31.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, utcavonalra épített	FSZ	Kontyolt nyereg-tető, palafedéssel	Eredeti, hatosztatú ill. T-osztású	Faragott terméskő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Eredeti állapotú, cserépfedésű, alacsonyabb épület, a főépület mögött, mely hátranyúló, oldalhatáron álló egytraktusos.	Nincs adat	Kőalapzatú fémkerítés. Az egyszerű kőpillérek között lakatosszerkezetű kapu.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
A homlokzatot a sarkokon pilaszterek díszítik. A három ablak közül a két szélső hatosztatú, a középső T-osztású. Széleiket könyöklőre támaszkodó, fejezetes oszlopok díszítik, felül boltíves szemöldökpárkány látható. Tagozatos főpárkány zárja.	Az épület megfelelő állapotú. A homlokzat vakolathibák láthatók, a lábazat vizesedik. A nyílászárók festékhibásak.	A felvétel ideje: 2004. 04. 27.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A vakolathibák javítandók. A lábazat vizesedését meg kell akadályozni.	Az ablakokat le kell festeni.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A fémrészek rozsdátlanítás után festendők.	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

--

Fotók