


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
100.	945	Szabadság u. 4.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabdonálló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Új típusú, fa ablakok	Vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az utcafronton a telek másikoldalán.			Nincs adat.	Kőlabazatos kerítés és kőoszlopok közötti vaskapu.	Nincs adat.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Gyalogkapus, tornácos parasztház. A nyílászárókat kicserélték, a tornácot beépítették.	Az épület lábazata vizesedik, a nyílászárók mázolósa kopott.	Felvétel időpontja: 2004.05.14 Az épület a nagymértékű átépítés miatt jelentős értéket nem képvisel, a kapú kőoszlopai eredeti állapotban megmaradtak.

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
	A lábazat vízsedésének megszüntetése.	Teljes felújítása.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			

**Fotók**

