


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
122.	69	Tópart u. 23.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron- álló, fésűs	FSZ+T	Nyeregtető, palafedéssel, a torony cserépfedésű, fekvő tetőablakokkal	Hatosztatú ablakok	Cementrabicos vakolat

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A telek hátsó részén cserépfedésű garázs.	Nincs adat	Terméskőfalú kerítés új deszka nagykapuval.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Három épületrészből álló ház, melynek első része tipikus parasztház, hátsó része négy szög alaprajzú torony. A nyílászárók eredetiek, hatosztatúak, a torony ablakai háromosztatúak íves záródásúak. Az ablakok körül vakolt szalagkeretes díszítés látható. Mindkét nyeregtetőn tetőtér beépítés síkban lévő ablakai láthatók. Az épület helyiségeit átalakították	Az épület műszaki állapota jó.	A felvétel ideje: 2004. 04. 27.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

--

Fotók