

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
14.	1841	Csillag u. 6.	Módos parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, L-alakban befordított	FSZ	Kontyolt nyereg-tető, cserépfedéssel	Hatosztatú ablakok és betétes, díszített fa bejárati ajtók	Faragott terméskő, cementabacccal vakolva
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Épület mögött, lakóházzá alakítva.		Egy eredeti, a ház végének folytatásában. Belső fala téglalobozatos.		Drótfonatos kerítés.	Régi, sokszögletű kőkávás kút. Tengelyét kőszlopok tartják.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az L-alakú, polgári elemeket hordozó parasztház belső udvarában tornác húzódik faoszlopokkal. Eredetiek a nyílászárók, a díszes faajtók, eredeti pince, és kút található a ház mellett. Az utcai nyílászárókat a sarkain négyzög formában kiugró szalagkeret az udvarban egyszerű vakolt szalagkeret díszíti. Az utcai ablakok között konzolok díszítik a homlokzatot.	A lábazat enyhén vizesedik, az utcai homlokzaton vakolathibák. A tető helyenként rossz állapotban van. A nyílászárókon apróbb festékhibák.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21. Az épület belső udvarán halványzöld homlokzat és sötétzöld nyílászárókeretek természetes harmóniája.

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető felújítandó		Festékhibák kijavítása.	A kút felújítandó.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kerítés lecserélendő.	

**Támogatások****Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon.

**Egyéb javaslatok**

Az épületnek mind az utcai, mind az udvari homlokzata a nyílászárókkal a díszítéséssel, a tornáccal megőrzendők.

**Fotók**