


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
31.	1964	Fő utca 32.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, L-alakban beford.	FSZ	Kontyolt nyeregtető palafedéssel	T-osztású ablakok	Magas faragott kő lábazat, osztópárkánnyal zárva

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Két melléképület: egy alacsony gerincmagasságú, nyeregtetős, palafedéssel, eredeti világítóablakos, betétes ajtóval, illetve négy- és hatosztatú ablakkal. A hátsó melléképület magasabb, ormfalás nyeregtetős, cserépfedéssel.	Nincs adat	Hiányos, igen rossz állapotú léckerítés, léckapu.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
L-alakú polgári lakóház, magas lábazattal. Utcai homlokzatán vakolatkváderezés, az ablakok körül vakolt szalagkeretes díszítés. A magas lábazatot osztópárkány zárja. Átalakított parsztház	Az épület rossz állapotban van: a lábazat vizesedik, a homlokzaton nagyfelületű vakolathibák láthatók. A nyílászárók festékhibásak. A kerítés hiányos és rossz állapotú.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
	Az épület lábazatát szigetelni kell, a falat újra kell vakolni.	A nyílászárókat újra kell festeni.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
		A léckerítést fel kell újítani, a meglévő kerítésrészek kialakítása szerint.	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
