


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
41.	2099	Torbágy, Fő u. 55	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Hat és négy osztatú, fa.	Vakolt, természetes kő.
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél, főépület meghosszabbításaként és az épülettel szemben, az utcavonalon helyezkedik el. Az utóbbi a nyárikonyha volt.				Lakatos szerkezetű.	Nyitot kerekeskút, faragott kő kútházzal.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Kőből és téglából épült, vakolt parasztház eredeti nyílászárók, az ablakok és az ajtó körül mészkő szalag díszítés. Kétoldali beépítés.			Nyílászárók kopottak, az épület lábazata vizesedik, a vakolat hiányos, tetőszerkezet megrogyott.	Felvétel időpontja: 2004.04.06. Kút mellett erősen kinyuló, vas-szerkezetű elötető itt idegen és zavaró.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Tetőszerkezet felújítandó	Lábazat vizesedésének megszüntetése, szigetelése, épület újravakolása, színezése. Az eredeti díszítések helyreállítása.	Teljes körűen felújítandóak.	Az előtető mindenképp elbontandó. Az udvar és a kút rendbetétele szükséges.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Az utcai melléképület is teljesen felújítandó.			
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Az épület megóvása érdekében a tulajdonos felkeresendő. Az épület együttes együtt képvisel értéket, mind utcaképi, mind pedig beépítési szempontból			

Fotók

