


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
50.	1896	Torbágy, Fő u. 92.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Hatosztatú, fa, utcai ablakok zsalú	Vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Főépület végében, arra keresztben helyezkedik el.			Nincs adat.	Lakatos szerkezetű.	Nincs.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Fa oszlopos, tornácos parasztház utcai homlokzaton párkánydíszítés, oromfalon macskalépcsőt utánzó vakolt díszítés, gyalogkapus bejárat, sarkokon vakolt armírozás. Az oromzati nyílások körül vakolt keret. A tornác mellvédjén faoszlopok.			Lábazat vizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	Lábazat vizesedésének megszüntetése, szigetelése, homlokzati díszítés javítása.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Az épület tömege és a díszítések mindenkép megtartandó értéket képviselnek.			

Fotók