


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
54.	2162	Híd u. 5.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron-álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	Hatosztatú ablakok, utcai zsalus, bejárati ajtaja betétes	Cementtrabicos vakolás
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Melléképület lakóvá alakítva		Nincs		Betonlábazatú, sablonszerűen formált faléces kerítés, betonpillérek között.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Eredeti nyílászárókkal rendelkező egyszerű parasztház. A dörzsölt vakolat idegen a falusi házaktól.	Műszaki állapota általában megfelelő. A nyílászárók festékhibásak, kissé korhadtak.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
		A nyílászárókat fel kell újítani.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	

**Támogatások****Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

Az épület beépítése megőrzendő.

**Fotók**