

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
55.	1051/1	Hunyadi u. 22.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Három osztatú, fa	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Az épület mellett és mögött, több különálló épület helyezkedik el. Eredeti állapotban maradtak meg. Az épület mögött az udvar végében a tyúkol található. A lakóház mellett a pince és tárolók.		Az épület mellett különálló melléképület-ben.		Drótháló kerítés.	Már csak a kútház maradt meg.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Gyalogkapus, kőoszlopos, téglamellvéddel tornácos, "L" alaprajzú parasztház. Eredeti állapotban maradt meg. Az udvari oromfal macskalépcsős kialakítású.			Felújított, szépen rendbetartott épületek.	Felvétel időpontja: 2004.05.14. Különleges érdekessége a hátrafelé "L" alakú tömege és ezáltal végigfutó kifelé forduló tornáca. Az épületről részletes felmérés készült.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók

