


| Sorszám | Hrsz. | Cím | Megnevezés | Védettségi fok | Javasolt védettségi fok |
|---------|-------|---------------|------------|----------------|-------------------------|
| 67. | 328 | Munkás u. 12. | Parasztház | Nincs | - |

| Funkció | Beépítés | Szintszám | Tetőforma, -héjazat | Nyílászárók | Lábazat |
|---------|------------------------------------|-----------|--|---|-----------------------|
| Lakó | Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű | FSZ | Oromfalas, nyereg-tető, cserépfedéssel | Az udvari nyílászárók eredetiek, ablakok hatosztatúak | Vakolt (cementtrabic) |

| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | Kút, egyéb |
|----------------|------------|---|------------|
| Kőből épített. | Nincs adat | Csúnya lakatosszerkezetű nagykapu és kerítés. | Nincs |


| Leírás, jellemzők, védendő érték | Műszaki állapot | Megjegyzés |
|---|---|---------------------------------|
| Egyszerű, eredeti nyílászárókkal rendelkező faoszlopos tornácú parasztház, mely őrzi az eredeti tömegarányokat. | Az épület műszaki állapota megfelelő, a tető előregedett, a lábazat vizesedik, a nyílászárók festékhibásak. | A felvétel ideje: 2004. 04. 28. |

Helyszínrajz



Fotók



| Felújítási, helyreállítási javaslatok | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Tető | Homlokzat | Nyílászárók | Egyéb |
| A tetőn a szükséges javításokat el kell végezni, különös tekintettel a tornác feletti szakaszra. | A lábazat vizesedését meg kell akadályozni. | A nyílászárókat le kell festeni. | |
| Melléképület | Pince | Kapu, kerítés | |
| | | A kaput, kerítést le kell cserélni. | |
| Támogatások | | | Felújítás időpontja |
| | | | |
| Tulajdonviszony | | | |
| Magántulajdon | | | |
| Egyéb javaslatok | | | |
| | | | |
| Fotók | | | |
|  | | | |