


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
71.	387	Nagy utca 15.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű	FSZ	Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	Fa, betétes gyalogkapu felülvilágítóval, az ablakok jellege nem állítható meg	Színnel kiemelt cementbancos vakolat

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület folytatásában van.	Nincs adat	Vakolt zömök kőoszlopok között lakatosszerkezetű nagykapu, faragott kő lábazatú fémkerítés, téglaszlopokkal.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Téglamellvédes, kockafejezetű köroszlopos tornácú parasztház eredeti ajtókkal, az utcai nyílászárók körül vakolt szalagkerettel, alul könyöklőpárkánnyal.	Az épület műszaki állapota jó, lábazat vízszedése, a mellvéden nagyobb felületű vakolathibák láthatók.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28. Az épület megválasztott színei harmonikus egységet alkotnak.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vizesedését meg kell szüntetni, a vakolást a mellvéden el kell végezni.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók

