

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
79.	2045	Pátyi út 3.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Hat osztatú, fa	Szabályos terméskő
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél, annak meghosszabbításaként, lakóvá alakítva.		A kert végében, a domboldalba, tamfal-ként kialakítva.		Lakatos szerkezetű.	Az épület mellett, a bekáratnál, a kútház betongyűrű.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Egyszerű tornácnélküli parasztház, az utcai homlokzaton az ablakok körül vakolt szalagkeretes díszítés. Az ablakok spalettások.			A fal és a lábazat enyhén vizesedik, az ereszcsonna megereszkedett, a nyílászárók mázolása megkopott. A melléképületen a párkány alsó deszkázata korhadt, ereszcsonna hiánya miatt.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A fal és a lábazat szigetelése.	Anyílászárók mázolása.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A melléképületen eresz csatorna felszerelése, a párkány alsó deszkázatának cseréje.			
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók