


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
80.	2000	Pátyi út 13.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron- álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Hat osztatú, fa, spalettás	Terméskő, vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Nincs.			Nincs adat.	Terméskőoszlopok között léckerítés és kapu.	Nincs.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű tornácnélküli parsztház, az utcai homlokzaton az ablak helyett ajtót építettek be.	Lábazat viezesedik, a tető megrogyott, a nyílászárók mázolósa rossz állapotú.	Felvétel időpontja: 2004.04.19. Az épület jellege az átalakítás miatt jelentősen megváltozott, a nyílászárók, az épület tömege és a fésűs beépítés képviselnek értéket.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet teljes felújításra szorul.		Nyílászárók kereti felújítandóak.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja

Tulajdonviszony**Egyéb javaslatok**

Az épület tömege és a fésűs beépítési mód lehetőség szerint megőrzendő.

Fotók