

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
81.	1861/1862	Pátyi út 14.	Parasztház	Nincs	-


Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron-álló, "L" alakú	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Hat osztatú, fa	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Nincs.		Az épületből nyílik, arra merőleges.		Drótháló kerítés, vas- kapuval.	Kerekeskút, kőből készült kútházzal.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű tornácnélküli parasztház. AZ épület eredeti tömege megmaradt. Az ablakok alatt könyöklők helyezkednek el.	Lábazat viezesedik, a tető megrogyott, a nyílászárók mázolósa rossz állapotú, a fal több helyen megrepedt és vizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet felújításra szorul.	A szerkezeti falak megerősítése szükséges, a homlokzat vakollása, festése, a lábazat vizesedésének megszüntetése, szigetelése.	Nyílászárók telejeskörű felújítása.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		Utcaképbe illő kerítés javasolt.	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
			