


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
84.	1990	Pátyi út 33.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető Cserép	Három és négy osztatú, fa	Vakolt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
A főépület végénél, annak meghosszabításaként, lakóvá alakítva.	Nincs adat.	Ternéskőlabazatos léckerítés.	Nincs adat.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű tornácnélküli parasztház, az épület első traktusát visszabontották. Nyílászárók körül festett, szalagkeretes díszítés.	A fal és a lábazat enyhén vizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat szigetelése.	Anyílászárók mázolósa.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
A melléképületen ereszcsonna kiépítése, a párkány alsó deszkázatának cseréje.			
Támogatások			Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok**Fotók**