


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
90.	1841	Rákóczi u. 20.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Saroktelken, mindkét utca vonalára épített, L-alakú	FSZ	Kontyolt nyereg-tető, cserépfedéssel	Hatosztatú, íves záródású ablakok	Cementtrabicos vakolat
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Elbontva		Nincs adat		Kőfal kerítés.	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Eredeti félköríves záródású, keretezett ablakok, a keretknél kis pilaszterfő és lábazat, végigfutó könyöklőparkány.	Műszaki állapota rossz. A tető megrogyott, a lábazat vizesedik, az utcai homlokzaton vakolathibák láthatók. A nyílászárókon festékhibák láthatók.	A felvétel ideje: 2004. 04. 28

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tető állapotát fel kell mérni, és ez alapján a javításokat el kell végezni.	A lábazat vizesedését meg kell állítani, a vakolathibákat ki kell javítani.	Az ablakokat újra kell festeni.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon.			
Egyéb javaslatok			
Az épület tömege, nyílászárói, homlokzati díszítései megőrzendők.			
Fotók			
