


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
101.	479	Szabadság u. 5.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Hatosztatú, fa	Vakolt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az épület mögött az épület meghosszabításaként.	Az udvari homlokzattal szemben. Az 1886-ban épült, eredeti állapotban megmaradt.	Kőkerítés, léckapuvál, a hagyományoknak megfelelő.	Nyitott kerekeskút, eredeti kő kútházzal, a dátum szerint 1859-ben épült.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Több mint 150 éves parasztház, eredeti állapotban. Az udvari homlokzaton az ablakok körül kőkeret van, valószínűleg a közelben lévő kastély hatására alakították ki így. Az épület kovács műhely volt. Az	Felújított. Alábazat enyhén vizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.05.14. Az épületről felmérés készült.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vízszedésének megszüntetése, szigetelése.		Kovácsműhely volt, most a falai a szerszámokkal vannak díszítve. Jelenleg lakóépület.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
<p>A védelem az egész épületre terjedjen ki.</p> <p>A pala fedés nem illik az épülethez, a felújításkor cserépre kellene cserélni.</p>			
Fotók			
	