

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
102.	1112	Szabadság u. 26.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Három osztatú, fa	Vakolt
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az épület mögött annak meghosszabításaként, eredeti állapotban megmaradt.			Nincs adat.	Kőkerítés, és kőoszlopok között vaskapú.	Fedett kerekakút volt, ma már nem használják.
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Kör oszlopos tornácos parasztház, a tornácot beépítették. A tornácban megmaradtak a 1920-as években beépített nyílászárók és az eredeti udvari homlokzat.			Alábazat enyhén vizesedik.	Felvétel időpontja: 2004.05.14. Az épületben egy mozgáskorlátozott úr lakik, védelem alá vonás esetén ez figyelembe veendő.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vízsedésének megszüntetése.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
			