

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
106.	1826	Szalonna u. 18.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Kontyolt nyeregtető, cserépfedéssel	Hatosztatú, udvaron spalettás ablakok, betétes faajtók, kiemelt tetőablakok	Udvari cementrácicos vakolat, utcai műkö
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
A főépület folytatásában alacsonyabb, nyeregtetős épület cserépfedéssel eredeti nyílászárókkal.			Van	Alacsony, kőlábazatú, dróthálós kerítés. Az épület jellegéhez nem illeszkedik.	Kerekes kút

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Mellvédes, köroszlopos tornácú parasztház, eredeti nyílászárókkal. A homlokzatot a nyílászárók vonalában keskeny csíkok osztják fel. Valószínű, hogy a tornácra az utca felől közvetlenül is be lehetett jutni. Az utcai homlokzat vakolási módja a 60-70-es évek divatját mutatja.	Az épület műszaki állapota jó. A lábazat enyhén vizesedik, az utcai homlokzaton kisebb vakolathibák láthatók.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vizesedése megszüntetendő, a vakolathibák javítandók. Az udvari homlokzatot le kell meszelni. Az utcai homlokzatot a ház stílusához illően kell lemeszelni.	Az ablakkereteket le kell festeni.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kerítést ki kell cserélni az épülethez jobban illeszkedő fakerítésre és nagykapura.	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Magántulajdon

Egyéb javaslatok**Fotók**