

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
108.	957	Széchenyi u. 22.	Lakóház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	L-alakú, utcavonalra befordított	FSZ	Kontyolt nyeregtető, pala	Háromszatú ablakok	Terméskő
Melléképület			Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület mögött található.			Nincs adat	Lakatosszerkezetű kapu	Nincs adat

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
1930-ban épült polgári lakóház, mely homlokzatát négy lizéna tagolja. A homlokzat 2+1+2 tengelyű. A nyílások fölött egyenes, tagozatos szemöldökpárkány, melyet két fejezetes lizéna tart. A szemöldökpárkány fölött íves vakolatpárkány. A homlokzatot tagozatos főpárkány zárja. A középső ablak feletti rozettában évszám látható.	Az utcai homlokzatot felújították, de a középső ablak felett hosszú repedés látható. A tető héjazata előregedett, az ereszcsontra rozsdásodik.	A felvétel ideje: 2004. 05. 14. A redőny színe nem illik az épület színéhez.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet állapota megvizsgálandó.	Megvizsgálandó az épület statikai állapota.	A redőnyt az épület színével harmonizáló színűre kell átfesteni, vagy lecserélni.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

--

Fotók