


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
111.	899	Szent István u. 19.	Parasztház	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű	FSZ	Oromfalas, nyeregtető, cserépfedéssel	Hatosztatú, fakeretes ablakok, betétes bejárati ajtók	Cementrabicos vakolat
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Az épület folytatásában, több sátoertős cserépfedésű melléképület áll, melyeken megtartották a parasztházakra jellemző jegyeket. Régebben istálló lehetett. A fő-épület utáni könyökölt faoszlopos tornácú.		Van		Terméskőből épített, nagyon modoros hullámos kerítés.	Nincs
Leírás, jellemzők, védendő érték			Műszaki állapot	Megjegyzés	
Módos parasztház, mellvédés, kerekoszlopos tornáccal, új ablakokkal, bejárati ajtókkal.			Az épületet nemrég újították fel. A lábazat zizedik.	A felvétel ideje: 2004. 04. 27.  A lakók elszántan dolgoznak azon, hogy megtartsák eredeti szépségében az épületet.	

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vízesedését meg kell szüntetni.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		Bár terméskőből készült a kerítés, de a hullámos kialakítás nem illik az épület jellegéhez. Inkább egyenes "záródású" terméskőfal, vagy deszkakerítés illik a ház megjelenéséhez.	
Támogatások			Felújítás időpontja

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

A jószándékú lakókat igyekezetükben támogatni kell.

**Fotók**