


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
118.	1892	Szent László u. 69.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron- álló, fésűs előkerttel	FSZ	Oromfalas, nyereg- tetős, cserépfedéssel	Eredeti, hatosztatú ablakok, betétes ajtók	Cementtrabicos vakolás

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs	Nincs	Igen csúnya, betonlábaza- tú, fémmerevítőkkal kifeszít- ett drótfonat, lakatosszer- kezetű nagykapu.	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű parasztház a sarkokon armírozott homlokzattal. Az ablakok körül szalagtagos vakolatkeret a sarkokon kiigazítva alattuk erős könyöklő. Az oromzati nyílások is keretezettek, alattuk vakolatkeret.	Új tetőszerkezet. Kisebb vakolathibák, a nyílászárókon festékhibák.	A felvétel ideje: 2004. 04. 21.

## Helyszínrajz



## Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
	A vakolathibák javítandók.	A nyílászárók lefestendők.	
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
		A kapu és a kerítés teljes mértékben lecserélendők, lehetőleg a területen jellemző deszka- vagy léckerítésre.	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
