



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

TÁJÉKOZTATÓ

A játszóterek állapotfelméréséről

2013. március 12-én helyszíni bejárás keretén belül megtörtént a biatorbágyi játszóterek berendezéseinek éves, átfogó állapotfelmérése, Varga László képviselő (a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke), Kovács Márta (Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály ügyintézője) és Tóthné Nagy Judit parkfenntartás vezető (Evetó Kft.) részvételével.

A bejárásról jegyzőkönyv és fotódokumentáció készült.

A játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése előírja a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését. Az időszakos ellenőrzést az annak végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni, melynek elvégeztetése időszzerűvé vált a biatorbágyi játszóterek esetében. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a játszótéri eszközök biztonságossági követelményeknek való megfelelésre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelésére.

2012. évben az Evetó Kft.-t felkértük, hogy mérje fel a biatorbágyi játszótéreket, azzal a céllal, hogy vizsgálja meg a játszóeszközöket, hogy megfelelnek-e a biztonságossági követelményeknek, valamint egy időszakos ellenőrzésen a Rendelet 7. § (6) bekezdése szerinti megfelelő minősítésnek.

A megtartott évi ellenőrzésen az Evetó Kft. által, 2012-ben készített vizsgálati jegyzőkönyvében foglalt hiányosságokat is figyelembe vettük, melyek között vannak összetettebb javítási feladatok is.

Az ellenőrzésen megállapítást nyert, hogy komoly problémát okoz a közterületi játszóterek esetében a vandalizmus, különösen a Géza fejedelem utcai játszótéren. Sorozatos lakossági panaszbejelentések és a helyszíni tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezen a közterületi játszótéren az italozó fiatalok rengeteg hulladékot hagynak maguk után, többek között törött üvegeket is, figyelmen kívül hagyva a hulladékgyűjtő edényzetet.

Összességében mindegyik játszótérre elmondható, hogy a biztonságossági követelményeknek való megfelelés szempontjából jelentős munkákat kell elvégezni, hiszen sok esetben elhasználódtak a játszóeszközök, vagy éppen a céltalan rongálás okozott károkat. Egyes munkákat pedig a játszóeszköz telepítése óta bekövetkezett műszaki előírások változása miatt kell elvégezni.

I. Azonnali beavatkozást igénylő munkálatok:

- ✓ Fő téri játszótér: leszakadt hinta (lapülőkés rész)
- ✓ Napsugár játszótér: a kétülékes lengőhintán lapülőké hiányoznak az albatrosz mérleghintán az egyik ülőke letört

A hiányzó, vagy törött alkatrészek megrendelése 2013. március 12-én megtörtént, a hibák kijavítása a megrendelt alkatrészek beérkezésének függvényében zajlik. (Elvégzi: Evetó Kft.)

II. Füzes-patak parti játszótérre új játszóeszköz telepítése

A Füzes-patak parti játszótéren az új játszóeszköz (Rönkfajátszótér: Krea-Hidra Kft.) telepítésével a területen található játszóeszközök egy része is áttelepítésre kerül, jelentős tereprendezés fog történni. Az új és a meglévő játszóeszközök engedélyeztetése és időszakos ellenőrzés elvégeztetése komplex módon fog történni. Az engedélyeztetéshez szükséges "megfelelő" állapotot az Evetó Kft. és a Krea-Hidra Kft. összehangoltan fogja

kivitelezni, a megrendelés alapján. Várhatóan áprilisra (időjárás függvényében) befejeződnek a munkálatok.

A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a játszóteret körbevevő kerítés sem megfelelő, mert fejbeszorulás veszélye áll fenn, azonban ennek cseréje pénzügyi kerettől függ. A játszótér bejáratánál lévő kapu megjavításával az Evetó Kft.-t javasoljuk megbízni, a parkfenntartás keretén belül. (Elvégzi: Krea-Hidra Kft. és Evetó Kft.)

III. A tavaszi parkfenntartási munkálatok során (parkfenntartási szerződés szerint) az alábbiak kerülnek elvégzésre:

Valamennyi játszótéren sor kerül a homokozókban levő homok frissítésére, cseréjére, a mulcs (fakéreg) burkolat frissítése szükség szerint. (Elvégzi: Evetó Kft.)

III. A Hivatal Városgondnoksága által elvégzendő munkálatok:

- ✓ Meggyfa utcai játszótér:
ivókút ülepítő fedlapjának zárhatóvá tétele (lakat felrakása)
- ✓ Baross Gábor utca, „Kresz-park”, gördeszkapark
ivókút ülepítő fedlapjának zárhatóvá tétele (lakat felrakása)

A helyszíni bejárás során megállapítottuk, hogy mind a játszótérek, mind a közterületi parkokban található padok állapota erősen leromlott a téli időjárást követően. Ezért a közterületeken lévő **padok felújítása (csiszolás, festés, esetenként pad felületének cseréje)** erősen indokolt, mely elvégzésére a Városgondnokságot javasoljuk megbízni.

IV. A rendelkezésre álló keret függvényében, a játszótéri eszközök megfelelő állapotának kialakítása érdekében a további munkálatok elvégzésére van szükség:

A játszótérek tapasztalt hibák és az elvégzendő munkálatok:

- ✓ esési terek megfelelő kialakítása
- ✓ ütéscsillapító burkolatok feltöltése
- ✓ mászható részek leszerelése
- ✓ a hintaláncok cseréje, ahol fennáll az ujjbeszorulás veszélye
- ✓ valamennyi rugós hintánál a szükséges a lábtámaszok cseréje, mivel a jelenlegi előírások szerint nem megfelelőek, szemsérülést okoznak
- ✓ A játszóeszközök javítása, ahol fennáll az ujjbeszorulás veszélye
- ✓ a játékokon korhadások repedések találhatóak, ezen részeket cserélni kell
- ✓ kiálló csavarok megszüntetése
- ✓ a játszótérek hiányoznak a jelzőtáblák

Vannak játszótérek ahol a telepített játszóeszközök komplett felújítást igényelnek és egy része viszont bontásra kerülne. Ilyen például a Fő téri játszótéren lévő kombinált mászóvár, melynek alkatrészei, erőteljes előregedést mutatnak. Az oldalsó mászó részt például le kell bontani mert balesetveszélyes, ezáltal egy funkcióval csökken a játszóeszköz. A mászóvár oldalsó hinta részének a bölcső ülőkés felén nem a szabványokban előírt az ütéscsillapító (esési tér) mérete, melyet sajnos kibővíteni nem lehet a terepviszonyok miatt. A minőségi megfeleléshez ezt a részt le kell szerelni, mellyel szintén egy funkcióval csökken a játszóeszköz. Miután ez a játszótér központi, reprezentatív téren helyezkedik el, és a lakosság körében igen népszerű, valamint a minőségi megfeleltetéshez jelentősen csökken a funkciók száma, ezért javasoljuk megfontolásra egy új játszóeszköz telepítését.

A játszóeszközök szabványosításához, illetve minőségi megfeleléséhez szükséges munkálatokat javasoljuk az Evetó Kft.-vel elvégeztetni, melyeknek egy része a parkfenntartási keretösszeg terhére elvégezhető.

Az esetleges játszótéri eszközök cseréjére, új eszköz telepítésére a rendelkezésre álló parkfenntartási keretösszeg nem terhelhető.

V. Társadalmi munkában elvégezhető feladatok

Egyes játszótereken játszótéri eszközök festése, az önkormányzattal történő egyeztetés alapján.

VI. Iharosban játszótér létesítése

A tavalyi évben az Iharosi tábor előtti területen található játszótér eszközök elbontásra kerültek. felmerült javaslatként, hogy a területi adottságokat kihasználva egy akadálypálya létesüljön. Az akadálypálya egyes elemeire a Rönkfajátszótér: Krea-Hidra Kft. ad javaslatot árajánlással együtt.

Kérem a Tisztelt Bizottságot tájékoztatásom elfogadására és javaslatai megtételére.

Biatorbágy, 2013. március 14

Tarjáni István s.k.
Polgármester

Éves Ellenőrzési Napló*

Üzemeltető (neve, címe): **Biatorbágy Város Önkormányzata**, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Játszótér(neve, címe): **Kodály téri játszótér**, Biatorbágy, 2316/1 hrsz.

Meggyfa

Ellenőrzés időpontja: 2013. március 12.

Ellenőrzésen résztvevők:

Kovács Márta (PMH - Beruházás és vagyongazdálkodási osztály)

Tóthné Nagy Judit (Evető Kft. - parkfenntartás)

Varga László (Képviselő - Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnök)

Játészóeszköz lista:

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Csúszda (minifánt csúszda)	<i>újszerű nikel - műanyag csúszófelület repedt</i>		X	
2.	Rugós elefánt	<i>láb támasz csavenidő kupa 3 db</i>		X	
3.	kakukk mérleg hinta			X	
4.	hinta kétüléses	—	X		
5.	50x50x4,5 cm gumilap ülőke		X		

Játszótérhez tartozó egyéb elemek (ütéscsillapító, utcabútorok, csap, kerítés stb.)

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	farönkszegély keret homokozó	<i>szilárd!</i>		X	
2.	homok	<i>fel kell történni</i>		X	
3.	gumiburkolat	—	X		

* Aknafedél !!!

↳ halmozottan 2 db van a területen

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészecserék, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

H. Nagy Judit Kft.

Éves Ellenőrzési Napló*

Üzemeltető (neve, címe): **Biatorbágy Város Önkormányzata**, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Játszótér(neve, címe): **Géza fejedelem utcai játszótér**, 499/25 hrsz.

Ellenőrzés időpontja: 2013. március 12.

Ellenőrzésen résztvevők:

Kovács Márta (PMH - Beruházás és vagyongazdálkodási osztály)

Tóthné Nagy Judit (Evetó Kft.- parkfenntartás)

Varga László (Képviselő - Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke)

Játszóeszköz lista:

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Játszóház	- időkezet - javítandó részek vannak!!!			
2.	Rugós Játék (kakas)	- lábdoboz - időkezet!!!			
3.	Kétüléses lengőhinta				
4.	Hinta lapülőke	→ láncos			
5.	Hinta bébiülőke	→ láncos - le le van kötve a szék			

Játszótérhez tartozó egyéb elemek (ütéscsillapító, utcabútorok, csap, kerítés stb.)

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Pad (2 db)	felújításra szorul			
2.	Hulladékgyűjtő				

* Padházat meddig tart? Padok átcsoportosítása

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcsere, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

Bp. Tóthné Nagy Judit

Éves Ellenőrzési Napló*

Üzemeltető (neve, címe): **Biatorbágy Város Önkormányzata**, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Játszótér(neve, címe): **Herbrechtingen tér**, 8240 hrsz.

Ellenőrzés időpontja: 2013. március 12.

Ellenőrzésen résztvevők:

Kovács Márta (PMH - Beruházás és vagyongazdálkodási osztály)

Tóthné Nagy Judit (Evető Kft.- parkfenntartás)

Varga László (Képviselő - Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke)

Játszóeszköz lista:

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Kétüléses lengőhinta	hátraható elemek lerakása		X	
2.	Lapülőke	lánc csere		X	
3.	Bébiülőke	csere!		X	
4.	Kétüléses lengőhinta	-	X		
5.	Lapülőke	-	X		
6.	Bébiülőke	-	X		
7.	Rugós játék (kakas)	} lábtámasz		X	
8.	Rugós játék (kakas)			X	
9.	Rugós játék (kakuk, mérleghinta)	lábtámasz + ütéscsillapító kialakítása		X	
10.	Csúszda	ütéscsillapító feltöltése felújításra érett, melegegyszer		X	
11.	Fa ló ülőkével	felújításra szorul		X	

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcsere, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

Tóthné Nagy Judit

Játszótérhez tartozó egyéb elemek (ütéscsillapító, utcabútorok, csap, kerítés stb.)

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Pad (2 db)			X	
2.	Hulladékgyűjtő (1 db)		X	X	
3.	Csap	csapot ellenőrzéssel indult fedőlap megújítás			X
4.	kerítés	kerítés ablakok festés készítés		X	

Mr. Nagy Zoltán
B+

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcsere, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

Éves Ellenőrzési Napló*

Üzemeltető (neve, címe): **Biatorbágy Város Önkormányzata**, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Játszótér(neve, címe): **Füzes játszótér, Biatorbágy**, Fő utca, Füzes – patak partja, 1982 hrsz

Ellenőrzés időpontja: 2013. március 12.

Ellenőrzésen résztvevők:

Kovács Márta (PMH - Beruházás és vagyongazdálkodási osztály)


Tóthné Nagy Judit (Evetó Kft.- parkfenntartás)

Varga László (Képviselő - Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke)

Játszóeszköz lista:

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Csúszda, DET 150	- a csúszda felületét dörzsi		X	
2.	Mozdony, 1017	- karbantartás csereje		X	
3.	Pullman kocsi, 1018	- tetőjének a lebontása szerege		X	
4.	Nyitott kocsi, 1019	- felújítás	X		
5.	Kétülékes hinta, 1015	- felújítás		X	
6.	Kötélpálya, 1037	- felújítás		X	
7.	Mérleghinta M 141	} karbantartó csere		X	
8.	Kakukk mérleghinta, M 155 (4 személyes)			X	
9.	Hintakakas, M 101			X	
10.	Elefánt, piros, M 123			X	
11.	4-levelű lóhere, M 12805-01S			X	
12.	Homokozó farönk szegéllyel	- szegély csere		X	
13.	Famadár	- Rönkfajátzó eszköz !!! - járművek alapján belül megszüntetni		X	

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcsere, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

Jó napot! 

Játszótérhez tartozó egyéb elemek (ütéscsillapító, utcabútorok, csap, kerítés stb.)

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	farönkszegély keret homokozó	barbani			X
2.	homok	feltöltés		X	
3.	gumiburkolat	—	X		
4.	Pad	sziszalw kisteri, sene!!		X	
5.	farönkszegélyes keret (kötélpálya)	sene		X	
6.	Mulcs (kötélpálya)	elvonni!!!			X
7.	Kerítés	fejlesztés; kapu		X	
8.	Csap	—	X		

Kül. Nag. T. ai

Bp

Ker

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcsere, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandallizmusból származnak.

Éves Ellenőrzési Napló*

Üzemeltető (neve, címe): **Biatorbágy Város Önkormányzata, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.**

Játszótér(neve, címe): **Fő téri játszótér, Biatorbágy, Fő tér, 1518/21 hrsz.**

Ellenőrzés időpontja: 2013. március 12.

Ellenőrzésen résztvevők:

Kovács Márta (PMH - Beruházás és vagyongazdálkodási osztály)

Tóthné Nagy Judit (Evető Kft.- parkfenntartás)

Varga László (Képviselő - Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke)

Játszóeszköz lista:

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Fa kombinált játszóeszköz, torony rendszerek 823L	- hinta! - am panelek, szálaló, cserep - szálaló csere		X	
2.	Hintakakas, M 101	- láb csere (szembiztos)		X	
3.	Motorbicikli, piros, M 130 01S	- láb csere (- 1 -)		X	
4.	Homokozó farönk szegéllyel		X		

* A játszóeszköz teljes felülvizsgát igényel

A békítőbűtnek hiányos megfelelő csere tere,
~~megoldás~~ : *

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapoások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcsere, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

Játszótérhez tartozó egyéb elemek (ütéscsillapító, utcabútorok, csap, kerítés stb.)

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Homok	szakszerű minőség szándékos szennyezés	X		
2.	Gumiburkolat				
3.	Csap	-	X		
4.	Pad	- csiszolni festeni		X	
5.	Mulcsburkolat	- feltölteni kell			X
6.	Farönkszegély	- csiszolni kell - helyre cserélni		X	

Rónai Nagy Zoltán

Bp

Hu

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcsere, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

Éves Ellenőrzési Napló*

Üzemeltető (neve, címe): **Biatorbágy Város Önkormányzata**, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Játszótér(neve, címe): **Dózsa György úti játszótér**, Biatorbágy, Dózsa György út 1987/3 hrsz.

Ellenőrzés időpontja: 2013. március 12.

Ellenőrzésen résztvevők:

Kovács Márta (PMH - Beruházás és vagyongazdálkodási osztály)

Tóthné Nagy Judit (Evetó Kft. -parkfenntartás)

Varga László (Képviselő - Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnök)

Játszóeszköz lista:

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	kombinált mászóvár 1 hintával (lap ülés), csúszdával	- csúszda niszal javítani!! - lépcső tartó törött (7.)		X	
2.	homokozó, farönk szegély	- niszalni		X	

Játszótérhez tartozó egyéb elemek (utcabútorok, csap, kerítés stb.)

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Pad (2 db)	niszalmi fertés		X	
2.	Hulladékgyűjtő		X		
3.	beton szegély	valesetvesztés			

* Legnolaudia : Royal - kint

Tóthné Nagy Judit

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcserek, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandálizmusból származnak.

Éves Ellenőrzési Napló*

Üzemeltető (neve, címe): **Biatorbágy Város Önkormányzata**, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Játszótér(neve, címe): **Petőfi köz, Napsugár játszótér, 108 hrsz.**

Ellenőrzés időpontja: 2013. március 12.

Ellenőrzésen résztvevők:

Kovács Márta (PMH - Beruházás és vagyongazdálkodási osztály)

Tóthné Nagy Judit (Evetó Kft.- parkfenntartás)

Varga László (Képviselő - Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke)

Játzóeszköz lista:

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Kétüléses lengőhinta	-			
2.	Bébiülőke (2 db)	→ le kell cserélni !!!		X	
3.	Kétüléses lengőhinta	→ újra kell cserélni → újra kell cserélni			X
4.	Rugós játék (albatrosz, mérleg hinta)	- újra kell cserélni → újra kell cserélni - újra kell cserélni			X
5.	Játszótorony	- újra kell cserélni		X	
6.	↓ útkeresztes	fel kell tölteni		X	

Ayuno
- sos
- sos

Játszótérhez tartozó egyéb elemek (ütéscsillapító, utcabútorok, csap, kerítés stb.)

Sor- szám	Eszköz megnevezése	Megjegyzés	Megfelelő		
			Igen	részben	nem
1.	Pad (2 db)	festeni (4 db) az egyikben a léceket cserélni	X		
2.	Hulladékgyűjtő (1 db)	- kuka ürítés	X		
3.	Csap	→ kumakkal tömíteni azt kell szorítani		X	
4.	Leműtűs	megfeszíteni + pótolni		X	
5.	oszlop	megszámlálni mikor kicserélni kell az oldalt			

* Vowels bezeichnen!

*Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcsereik, beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból, vandalizmusból származnak.

Sp. 1001 Mag. 1001







