


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
4.	Kerekeskút	Vörösmarty utca 13. előtt	Nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Használaton kívüli kerekeskút, felül ferde síkkal kiképzett kőkávás. A kutat fadeszkákból összeszögelt ideiglenes fedéllel fedték le.	Műszaki állapota rossz. Kőkávéján itt-ott sérülés látható, a tengely leszakadt, a kútkerék és a két faoszlop által tartott kúttető hiányzik.	Felvétel időpontja: 2004.04.27
Védendő érték	Környezet leírása	
A kerekeskút és utcaképi megjelenése.	A kút az utca páros oldalán, a járda vonalában áll a Vörösmarty utca 13. szám előtt. Környezete rendezett.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A kút káváját helyre kell hozni (lecsiszolni, vagy levakolni), a hibákat ki kell javítani. A kút tengelyét és a tartó faoszlopokat ki kell cserélni. A kút kerekét, és felső összetartó elemét a helyiek leírása alapján vagy régi fényképek felhasználásával kell helyreállítani.	
Környezetredezés	Egyéb
Támogatások	
	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
	