


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
5.	Kerekes kút	Tópart u. 39. előtt	Nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Használaton kívüli, felújított kerekeskút, kávéja cementhabccal vakolt, két oldalán kifolyók láthatók. Kútháza oldalt léccel hézagosan zárt, teteje cseréppel fedett. A káva belső része vályúszerűen kiképzett a felhúzott víz egyszerűbb átöntéséhez.	Műszaki állapota jó, itt-ott a meszelés hiányos.	Felvétel időpontja: 2004.04.27
Védendő érték	Környezet leírása	
A kerekeskút és utcaképi megjelenése.	A kút a Tópart utca és a Ponty utca kereszteződésében kialakult teresedésben található. A kutat betonozott járda veszi körül. Közvetlen környezete rendezett, de a teresedés kissé elhanyagolt, a betonoszlopok csúnyák.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A kútkáva lemeszelendő.	A teresedésben pontosabban le kell határolni a járművek mozgásterét, hogy a kút körül nagyobb, gondozott zóldsávot lehessen kialakítani, figyelembe véve a szomszédos épületek garázsaihoz való akadálymentes eljutást. A betonoszlopok rendkívül csúnyák: a légvezetékeket föld alá kell helyezni.
Környezetrendezés	Egyéb
Támogatások	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
	