


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
12.	Feszület	Bajcsy-Zs. E. u. és Szent István u.	Nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egy tömbből kifaragott kőkereszt	A feszületet karbantartják.	Felvétel időpontja: 2004.04.23
Védendő érték	Környezet leírása	
A kőkereszt és a környező zöldfelület.	A két utca által közbezárt háromszögletű teresedés, ahol a kőkereszt mellett két fa, egy csúf fémrácsos és egy betonoszlop található.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
	A légyvetékek hálózatát a földfelszín alá kell helyezni, az oszlopokat el kell távolítani.
Környezetrendezés	Egyéb
Támogatások	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
 	