

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
18.	Vöröskereszt	Kutyahegy	Nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Talapzaton álló, mestereien megformált kőkereszt. Anyaga mészkő, vörösre festett. A teteje és a Jézus-alak hiányzik. A felirat nehezen olvasható.	Igen rossz állapotban van. A kereszt több helyen sérült, néhol egyszerű betonnal pótolták a hiányokat.	
Védendő érték	Környezet leírása	
A kőkereszt	A kereszt útkeresztveződésben található, egy garázs mellett. Közvetlen környezete gazos.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A kőkereszt teljes restaurálása szükséges régi fotók alapján.	
Környezetrendezés	Egyéb
A környezetét a gyomoktól mentesíteni kell, és lehetőség szerint - ha felújították - érdemes alacsony kerítéssel körbe keríteni.	
Támogatások	
	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
	