


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
19.	Régi síremlékek	Dózsa György út hrsz. 043/4	Nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A XX. sz-i síremlékek többsége műkőből, mészkőből, márványból készült, de előfordulnak fémkeresztek is. A kőből készült síremlékek többsége tábláskereszt, melyeknek hosszanti oldalán oszlopok állnak. Fölöttük gazdagon díszített faragás látható.	A síremlékek többségén már lekopott a Felirat.	Felvétel időpontja: 2004.04.23. A sírmeléseket a közeli temetőből hozták át a kápolna mellé az exhumálások során. A Biai Református Temetőben is hasonló síremlékek találhatók. Ld. utcaképek 14-es kataszteri lapja.
Védendő érték	Környezet leírása	
A síremlékek (formájuk, díszítményeik)	A síremlékek a Sarlós Boldogasszony-kápolna mellett állnak két egymásra merőleges sorban. Környezetük rendezett.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A síremlékek többségén a feliratok restaurálandók.	
Környezetrendezés	Egyéb
A síremlékek lazább elrendezéssel jobban érvényesülnek.	
Támogatások	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
A síremlékek gondos elhelyezésével, környezetük rendezésével egy kegyeleti park igényes részévé válhat.	
Fotók	
  	