


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
20.	Kálvária	Katalinhegy - Erdőalja u.	Nincs	Helyi egyedi védelem

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az út két szélén egymáshoz képest eltolva 7-7 stáció áll. A Katalin-hegy tetején ledőlt kőkereszt, rajta 1826-os dátummal. A stációk, a kőkereszt mészkőből készültek. A stációk felső részén kisebb fülkét alakítottak ki, ahol a szentképeket helyezték el. A kőkereszten faragott Krisztus-alak.	A stációk rossz állapotban vannak (egy hiányzik), a képek már nincsenek meg. A kőkereszt van a legrosszabb állapotban. A talapzat mellett törött darabjai még megtalálhatók.	A felvétel ideje: 2005. június 17.
Védendő érték	Környezet leírása	
A kálvária.	A Kálváriát benőtte az akác, csak nehezen közelíthető meg.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A hiányzó stációt pótolni kell. A képeket helyre kell állítani - ha van, archiv fotó alapján -, a sérüléseket ki kell javítani. A kőkeresztet sürgősen helyre kell állítani.	A kálváriához megfelelő utat kell kiépíteni, lehetőséget kell adni a pihenésre árnyékos helyen telepítendő padokkal.
Környezetrendezés	Egyéb
A kálvária környékén ki kell tisztítani a területet, hogy minden egyes stáció megközelíthető legyen. A mellettük elhaladó ösvényt érdemes kikövezni, hogy eső után is könnyen bejárható legyen.	
Támogatások	
	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
	
	