


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
24.	Híd	Ürgehegy	Nincs	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az Ürgehegy északi részére vezető ösvény mentén a Nyakaskő völgyében eredő forrás által kialakított árok felett ível át az 1850-es évek környékén épült kőhíd. Jelenleg nem használható, út nem vezet keresztül a hídon, mert erősen benőtte a növényzet.	A fő részei még állnak, néhol romos állapotban van. A növényzet teljesen benőtte.	Felvétel időpontja: 2005.06.25.
Védendő érték	Környezet leírása	
A híd.	A területet benőtte az erdő, csupán a híd mellett elvezető jelzett turistaút felől lehet látni.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A híd teljes felújítása javasolt.	
Környezetrendezés	Egyéb
A növényzettől meg kell tisztítani a hidat.	A jelzett turistautat a híd felújítása és a környezetrendezés után érdemes lenne átvezetni.
Támogatások	
	Felújítás időpontja
Egyéb javaslatok	
Fotók	
	